

平成 2 5 年 5 月 8 日

環境局環境監視部産業廃棄物対策室

室長：井上雄祐、次長：坂寄代志夫

T E L : 5 8 2 - 2 1 7 8

北九州 P C B 廃棄物処理施設第 2 期施設 真空加熱分離処理室内での P C B 汚染水の漏洩について

平成 2 5 年 5 月 8 日(水)午前 1 0 時頃、日本環境安全事業株式会社北九州事業所（若松区響町）の北九州 P C B 廃棄物処理施設第 2 期施設 3 階の真空加熱分離処理室内にある真空加熱分離装置 A 号機の排ガス処理装置(活性炭充填フィルター)下部から P C B を含む汚染水(P C B 濃度は分析中)が約 80 リットル漏洩し、直ちに漏洩防止措置及び漏洩した汚染水の回収・拭取りを実施したとの報告がありましたので、お知らせします。

なお、これによる P C B 等の施設外への漏洩や作業員への影響はありません。

本市としては、原因究明と今後の対策を早急に報告するよう同社に対して指示しました。

（別添資料）

日本環境安全事業株式会社ホームページ公表資料

（本件に関する問い合わせ先）

日本環境安全事業株式会社北九州事業所

所長：牧田 泉、副所長：入江隆司、総務課長：田野 洋

電話：0 9 3 - 7 5 2 - 1 1 1 3

News Release

平成 25 年 5 月 8 日

北九州 P C B 廃棄物処理施設第 2 期施設真空加熱分離処理室内での
P C B 汚染水の漏洩について

平成 25 年 5 月 8 日午前 10 時頃、当社北九州 P C B 廃棄物処理施設第 2 期施設 3 階の真空加熱分離処理室内にある真空加熱分離装置 A 号機の排ガス処理装置(活性炭充填フィルター)下部から P C B を含む汚染水(P C B 濃度は分析中)が約 80 リットル漏洩しました。

直ちに漏洩防止措置及び漏洩した汚染水の回収・拭取りを行いました。

これによる P C B 等の施設外への漏洩や作業員への影響はありません。

原因は、プラント用洗浄水バルブの開閉誤操作により、点検停止中の真空加熱分離装置 A 号機の排ガス処理装置に洗浄水が流入して P C B を含む汚染水として漏洩したものと推測されます。

(別添) 第 2 期施設(3 階)平面図
漏洩した部分の写真

< 連絡先 >

日本環境安全事業株式会社北九州事業所

所長 牧田 泉 (TEL 093 - 752 - 1113)

副所長 入江 隆司 (TEL 093 - 752 - 1188)

総務課長 田野 洋 (TEL 093 - 752 - 1113)

<第2期施設(3階)平面図>



発生場所

<漏洩した箇所の写真>



漏洩箇所

排ガス処理装置
(活性炭充填フィルター)